



Bericht für den Gast



Jugendherberge Aurich

Jugendherberge Aurich

Anschrift

Am Ellernfeld 14
26603 Aurich

Kontaktdaten

Tel.: 04941 / 2827

E-Mail: aurich@jugendherberge.de

Web: www.aurich.jugendherberge.de

Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Aurich** wurde am 08.04.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2017 bis Mai 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	keine Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden
Haupteingang	-	-	-	-	über Treppen erreichbar
Aufzug am Eingang zur Rezeption	✓	-	-	-	u.a. Kabinengröße 105 cm x 141 cm, Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 101 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. WC von rechts nicht anfahrbar (unter 90 cm x 70 cm)
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen teilweise unter 120 cm x 120 cm
Tagungsraum „Freundschaft“	✓	-	-	-	Bewegungsflächen teilweise unter 120 cm x 120 cm
Tagungsraum „Teamgeist/Fairplay“	✓	✓	✓	✓	
Speisesaal mit Terrasse	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein öffentlicher Parkplatz vorhanden. Es handelt sich dabei um einen allgemeinen geschotterten Platz ohne Kennzeichnung oder Einzeichnung von Parkplätzen. (Entfernung zum Eingang: 57 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen nicht leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Neben dem Haupteingang gibt es zusätzlich einen Eingangsbereich mit Aufzug. Der Schlüssel ist an der Rezeption erhältlich.
- Die Kabinengröße im Aufzug beträgt 105 cm x 141 cm (Türbreite: 79 cm). Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber von 95 cm bis 112 cm).
- Der Zugang (Windfang) ins Gebäude ist schwellenlos möglich.
- Die Rezeption ist 72 cm – 106 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- In öffentlichen Bereichen sind Türen und Durchgänge mindestens 90 cm breit.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.



- Im Eingangsbereich des Speiseraums gibt es eine 11 m lange Rampe mit 7 % Steigung. Es sind unterfahrbare Tische vorhanden. Die Terrasse ist schwellenlos begehbare und befahrbar.

Zimmer 101 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen:
 - vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 120 cm x 120 cm;
 - rechts neben dem Bett 208 cm x 527 cm, links steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist unterfahrbare.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 208 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
 - links vom WC 200 cm x 70 cm, rechts 65 cm x 70 cm.
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die Duschwanne ist ebenerdig begehbare, die Duschfläche ist 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe nicht.
- Das Waschbecken ist unterfahrbare und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor dem WC 160 cm x 54 cm;
 - vor dem Waschbecken 200 cm x 112 cm;
 - links vom WC 95 cm x 58 cm, von rechts ist das WC nicht anfahrbar.
- Linksseitig ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden, rechts nicht.
- Das Waschbecken ist unterfahrbare und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Im Speiseraum sind Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen vorhanden.
- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den Blickkontakt stören.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch angezeigt.
- Im Zimmer 101 ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Es gibt keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich gestaltet und nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelag erkennbar.
- Glastüren sind teilweise mit Sicherheitsmarkierungen versehen.



- Die Beschilderung im Aufzug am Eingang ist nicht taktil erfassbar. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt.
- Alternativ ist am Eingang eine Treppe mit 11 kontrastarmen Stufen und beidseitigem Handlauf vorhanden. Es besteht kein taktiler oder visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und den Treppenauf- und -abgängen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- Die Informationen, die aus Zahlen, Buchstaben oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar, jedoch in gut lesbarer Schrift gestaltet.
- Gehwegbegrenzungen sind taktil erfassbar.
- Bodenindikatoren gibt es nicht.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.